

<b>Details zu den Projektbeispielen</b>
<b>Wohngebäude</b>
<b>Denkmalgeschütztes Gasthaus in Straubing (1787) – Konstruktionsdetails</b>
Sockeldetail – Gasthaus, Straubing (1787)
Fensteranschluss – Gasthaus, Straubing (1787)
Deckenanschluss – Gasthaus, Straubing (1787)
Fußpunkt, Gaube – Gasthaus, Straubing (1787)
Oberer Gaubenschluss – Gasthaus, Straubing (1787)
Traufe – Gasthaus, Straubing (1787)
Mansardtraufe – Gasthaus, Straubing (1787)
<b>Historischer Schwoagerhof in Wagrain (1776) – Konstruktionsdetails</b>
Sockel und Fußbodenaufbau im Erdgeschoss – Hof, Wagrain (1776)
Fußbodenanschluss Beckenrand – Hof, Wagrain (1776)
Kastenfenster, Horizontalschnitt – Hof, Wagrain (1776)
Kastenfenster, Vertikalschnitt – Hof, Wagrain (1776)
Decke zwischen Erdgeschoss und Tenne, Vertikalschnitt durch Hauptträger – Hof, Wagrain (1776)
Deckenanschluss, Tenneboden – Hof, Wagrain (1776)
<b>Einfamilienhaus am Buir in Wassenberg (1920) – Konstruktionsdetails</b>
Fußbodenanschluss an die historische Stadtmauer mit Innendämmung – EFH, Wassenberg (1920)
Vertikalschnitt, Fußpunkt Fenster – EFH, Wassenberg (1920)
Horizontalschnitt Fenstereinbau – EFH, Wassenberg (1920)
Vertikalschnitt durch Traufe und Fenster – EFH, Wassenberg (1920)
Fassadenschnitt durch Traufe und Deckenanschluss an historische Stadtmauer – EFH, Wassenberg (1920)
<b>Umbau eines Einfamilienhauses zum Passivhaus in Koblenz (1950) – Konstruktionsdetails</b>
Erweiterung im Holzbau, Eckausbildung und Fenstereinbau, Horizontalschnitt – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Fenstereinbau, Horizontalschnitt – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, auskragendes Obergeschoss – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Deckenanschluss – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Dachrand, Ortgang – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Dachrand, Ortgang, Fenster mit Sonnenschutz – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Dachrand, Traufe, Fenstereinbau mit Sonnenschutz, Horizontalschnitt – EFH zum PH, Koblenz (1950)
Erweiterung im Holzbau, Dachrand Wintergarten – EFH zum PH, Koblenz (1950)
<b>Generalsanierung eines Gemeindewohnhauses in Krailing (1965/66) – Konstruktionsdetails</b>
Barrierefreier Ausgang mit Dränagerinne – MFH, Krailing (1965/66)
Vertikalschnitt Hauseingang mit Fertigteilüberdachung aus Stahlbeton – MFH, Krailing (1965/66)
Vertikalschnitt Balkonanlage mit vorgelagerter Terrasse im Erdgeschoss – MFH, Krailing (1965/66)
Seitlicher Anschluss eines Fensters mit Rollläden in massiver Außenwand mit WDVS – MFH, Krailing (1965/66)
Verschiedene Ausführungen von Innenfensterbänken bei massiver Außenwand – MFH, Krailing (1965/66)
Ausbildung des Fußpunkts einer massiven Gaube – MFH, Krailing (1965/66)
Abseitenwand einer massiven Gaube – MFH, Krailing (1965/66)
Fenstertüranschluss einer Loggia mit Rollladenkasten – MFH, Krailing (1965/66)
Oberer Fensteranschluss mit Raffstore der Gaube/Loggia – MFH, Krailing (1965/66)
Traufausbildung einer massiven Gaube – MFH, Krailing (1965/66)
Traufausbildung einer Gaube/Loggia mit Doppelstehfalzdeckung – MFH, Krailing (1965/66)
Vertikalschnitt durch eine Balkonanlage mit Nottreppe aus dem Dachgeschoss – MFH, Krailing (1965/66)
Traufe des Hauptdachs mit Gesimsrinne – MFH, Krailing (1965/66)
<b>Modernisierung eines Zweifamilienhauses in Berlin (1930) – Konstruktionsdetails</b>
Eingangspodest EG mit Anschluss Hauseingangs- und Kellertür – ZFH, Berlin (1930)
Sockelausbildung, Altbau mit Kellerfenster – ZFH, Berlin (1930)
Sockelausbildung, Erker am Segmentrand – ZFH, Berlin (1930)

Fenster EG, mit Fallarmmarkise – ZFH, Berlin (1930)
Fensteranschluss, Horizontalschnitt – ZFH, Berlin (1930)
Dachdecke Erker – Schwelle Balkontür Erker/Haupthaus – ZFH, Berlin (1930)
Dachdecke Erker – Brüstung im Bereich Türelement am Segmentrand – ZFH, Berlin (1930)
Dachdecke Erker – Brüstung im Bereich Fenstersturz am Segmentrand – ZFH, Berlin (1930)
Traufe – ZFH, Berlin (1930)
<b>Sanierung und Aufstockung eines Bungalows in Landau (1961) – Konstruktionsdetails</b>
Sockel und Lichtschacht, Eingangsbereich – Bungalow, Landau (1961)
Unterer Anschlusspunkt Schiebetüranlage im Erdgeschoss und Übergang zum Balkon – Bungalow, Landau (1961)
Anschluss der Verandaüberdachung, Eingangsbereich – Bungalow, Landau (1961)
Oberer Anschlusspunkt Schiebetüranlage im Erdgeschoss – Bungalow, Landau (1961)
Anschluss Balkonüberdachung – Bungalow, Landau (1961)
Fenstereinbau, Horizontalschnitt – Bungalow, Landau (1961)
Unterer Fensteranschlusspunkt – Bungalow, Landau (1961)
Oberer Fensteranschlusspunkt – Bungalow, Landau (1961)
Traufe – Bungalow, Landau (1961)
Ortgang – Bungalow, Landau (1961)
First – Bungalow, Landau (1961)
<b>Einfamilienhaus im Gewächshaus in Coswig (ca. 1970) – Konstruktionsdetails</b>
Anschluss Außenwandsockel an Sohle – EFH, Coswig (ca. 1970)
Anschluss Außenwand auf Sockel – EFH, Coswig (ca. 1970)
Außenwanddecke – EFH, Coswig (ca. 1970)
Anschluss Außenwand/Innenwand – EFH, Coswig (ca. 1970)
Fußpunkt Innenwand – EFH, Coswig EFH, Coswig (ca. 1970)
Terrassentür Höhe Sockel, Horizontalschnitt – EFH, Coswig (ca. 1970)
Terrassentür Höhe Außenwand, Horizontalschnitt – EFH, Coswig (ca. 1970)
Terrassentür Vertikalschnitt – EFH, Coswig (ca. 1970)
Fenster – EFH, Coswig (ca. 1970)
Mittelwand – oberer und unterer Anschluss – EFH, Coswig (ca. 1970)
Traufe – EFH, Coswig (ca. 1970)
Ortgang – EFH, Coswig (ca. 1970)
<b>Nichtwohngebäude</b>
<b>Sanierung Kindergarten in Ampermoching (19. Jahrhundert)</b>
Sockel, östliche Außenwand mit Drainage – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Sockel, östliche Außenwand – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Sockel, westliche Außenwand – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Sockel des Erweiterungsbaus im Bereich der Fenster – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Sockel des Erweiterungsbaus, Vertikalschnitt Holzfassade – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Attika des Erweiterungsbaus – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Deckenanschluss und Fenstereinbau im Erweiterungsbau – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Deckenanschluss, Vertikalschnitt Holzfassade – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Traufe Treppenhaus – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Traufe mit Anschluss an das Flachdach der Erweiterung – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
Traufe, Ostseite – KiGa, Ampermoching (19. Jh.)
<b>Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums in Osterburg (1859)</b>
Sockelausbildung am Multifunktionsanbau, Anschluss der Vormauerschale – Gymnasium, Osterburg (1859)
Sockelausbildung am Multifunktionsanbau, Anschluss der Pfosten-Riegel-Fassade – Gymnasium, Osterburg (1859)
Sockelausbildung am Aufzugsanbau, Anschluss Vormauerschale – Gymnasium, Osterburg (1859)
Sockelausbildung am Aufzugsanbau, Anschluss Pfosten-Riegel-Fassade – Gymnasium, Osterburg (1859)
Seitlicher Anschluss der Glasfassade – Gymnasium, Osterburg (1859)

Fenstereinbau und Sonnenschutz – Gymnasium, Osterburg (1859)
Dachanschluss des Multifunktionsanbaus an das Bestandsgebäude – Gymnasium, Osterburg (1859)
Dachrandausbildung am Multifunktionsanbau – Gymnasium, Osterburg (1859)
Höhenversprung am Aufzugsanbau, Dachanschlüsse – Gymnasium, Osterburg (1859)
Dachrand am Aufzugsanbau, Anschluss der Vormauerschale – Gymnasium, Osterburg (1859)
Dachrand am Aufzugsanbau, Anschluss der Pfosten-Riegel-Fassade – Gymnasium, Osterburg (1859)
<b>Modernisierung Evangelischen Christuskirche in Heinsberg (1953)</b>
Anbau – Kellerrand/Sockel – Kirche, Heinsberg (1953)
Anbau – Kellerdecke/Sockel – Kirche, Heinsberg (1953)
Fußpunkt Außenwand, Anschluss Fußboden – Kirche, Heinsberg (1953)
Anschluss Kirchenschiff/Anbau mit Trennwand – Kirche, Heinsberg (1953)
Passivtür, Vertikalschnitt – Kirche, Heinsberg (1953)
Gedämmter Wandschlitz – Kirche, Heinsberg (1953)
Altarfenster, Vertikalschnitt – Kirche, Heinsberg (1953)
Kastenfenster mit künstlerischer Verglasung – Kirche, Heinsberg (1953)
Anschluss Außenwand/Decke – Kirche, Heinsberg (1953)
Decke zum Dachraum – Kirche, Heinsberg (1953)
Anbau – Dachrand – Kirche, Heinsberg (1953)
<b>Sanierung Gymnasium „Max-Steenbeck“ in Cottbus (1974)</b>
Fenstereinbau im Schachtbereich – Gymnasium, Cottbus (1974)
Unterer Anschluss der Fenstertür im Kellergeschoss – Gymnasium, Cottbus (1974)
Oberer Anschluss der Fenstertür im Kellergeschoss – Gymnasium, Cottbus (1974)
Horizontalschnitt Nebeneingang – Gymnasium, Cottbus (1974)
Fenstereinbau mit Festverglasung – Gymnasium, Cottbus (1974)
Einbau des Blindpaneels im Zwischenbau – Gymnasium, Cottbus (1974)
Unterer Anschluss des Blindpaneels – Fensterband Festverglasung – Gymnasium, Cottbus (1974)
Oberer Anschluss des Blindpaneels – Fensterband Festverglasung – Gymnasium, Cottbus (1974)
Vertikalschnitt durch die Pfosten-Riegel-Fassade der Aula, mit Eingangstür – Gymnasium, Cottbus (1974)
Vertikalschnitt durch die Pfosten-Riegel-Fassade der Aula im Erdgeschoss – Gymnasium, Cottbus (1974)
Vertikalschnitt durch die Pfosten-Riegel-Fassade der Aula im 1. Obergeschoss – Gymnasium, Cottbus (1974)
Fassadenschnitt durch den Flügel – Gymnasium, Cottbus (1974)
Fassadenschnitt durch den Zwischenbau – Gymnasium, Cottbus (1974)
Fassadenschnitt durch das Treppenhaus – Gymnasium, Cottbus (1974)
<b>Generalsanierung der Sekundarschule am Schillerpark in Dessau (1947)</b>
Haupteingang mit Brückenkonstruktion – Schule, Dessau (1947)
Fußpunkt Außentür (Turnhalle) – Schule, Dessau (1947)
Seitlicher Anschluss der Pfosten-Riegel-Fassade (Turnhalle) – Schule, Dessau (1947)
Unterer Fensteranschluss – Schule, Dessau (1947)
Seitlicher und oberer Fensteranschluss – Schule, Dessau (1947)
Attika, Flachdach – Schule, Dessau (1947)
Fassadenschnitt – Schule, Dessau (1947)
Vertikalschnitt durch die Traufe – Schule, Dessau (1947)
Traufe, geneigtes Dach – Schule, Dessau (1947)
Notausgang aus Dachgeschoss mit anschließender Stahlaußentreppe – Schule, Dessau (1947)
<b>Sanierung Plattenbauschule in Stendal (1972)</b>
Sockelausbildung im Bereich Grünes Klassenzimmer, WDVS – Schule, Stendal (1972)
Sockelausbildung im Bereich des Verbinders, hinterlüftete Fassade – Schule, Stendal (1972)
Lichtschacht – Schule, Stendal (1972)
Unterer Fensteranschluss, barrierefrei – Schule, Stendal (1972)
Oberer Fensteranschluss in Bestandsöffnungen – Schule, Stendal (1972)

Oberer Fensteranschluss in neuen Öffnungen – Schule, Stendal (1972)
Oberer Fensteranschluss mit Sonnenschutz – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Außenecke – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Innenecke – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Plattenstoß – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Attika – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Horizontalschnitt, Übergang WDVS-hinterlüftete Fassade – Schule, Stendal (1972)
Fassadenausbildung, Vertikalschnitt, Übergang WDVS-hinterlüftete Fassade – Schule, Stendal (1972)